


zip ファイルの展開方法

カットワークエンブロイダリーキットは、オプション品のカットワーク針を取り付けた刺しゅうミシンで使用できます。
※専用の刺しゅうデザイン(圧縮データ)はウェブサイトからダウンロードする必要があります。

1. zip ファイルをダウンロードして、PC の任意の場所(デスクトップなど)に保存します。
2. zip ファイルを右クリックして[開く]をクリックします。




3. 以下の手順でフォルダーを展開します。(Windows 11 の場合)

- a. Windows 11 の場合 右クリックでメニューを表示し、[すべて展開]をクリックします。



4. フォルダー展開先(デスクトップなど)を選択します。『完了時に展開されたファイルを表示する』にチェックを入れて、[展開] ボタンをクリックします。展開されたファイルがウィンドウに表示されます。




※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

5. PC の USB ポートに USB メモリをセットします。

6. USB メモリのドライブ直下に「EMB」フォルダーがある場合は、そのまま 7 へ進んでください。「EMB」フォルダーがない場合は、下記のいずれかの方法でフォルダーを作成してください。

a. PC で「EMB」フォルダーを作成する方法 エクスプローラーで USB メモリのドライブ直下を選択し、右クリックして[新規作成]→[フォルダー] を選択して、「EMB」という名前のフォルダーを作成します。



b. セシオデイリー1000 で「EMB」フォルダーを作成する方法

PC から USB メモリを抜き、ミシンにセットしてミシンの電源を入れます。ホーム画面が表示されたら、電源を切って USB メモリをミシンから抜きます。このとき USB メモリに刺しゅう専用フォルダー「EMB/Emb」が自動的に作成されます。

注意:ミシンに禁止マークが表示されている間はミシンの電源を切らないでください。


禁止マーク




再度、PC の USB ポートに USB メモリをセットします。

7. 「EMB」フォルダーの中に、展開した「CUTWORK_EMBROIDERY_KIT」フォルダー→「JPX」フォルダの中にあ
る5つのフォルダをコピーします。

a.



B.



8. USB メモリを PC から取り外し、ミシンにセットします。

9. ファイルオープンキー (a) を押し、USB メモリ「EMB」フォルダー内の各フォルダー (b)の中に入っているデータを選択すると、カットワークデザインを使用することができます。(詳しい操作方法は、ミシンの取扱説明書参照してください。)



＜注意事項＞ ·zip ファイルの解凍手順は、Windows 標準の機能を使用した場合のものです。他の解凍ツールを利用する場合は、そのツールの解凍手順に従ってください。

・ミシンが USB メモリを認識しない場合は、USB メモリをフォーマットして再度手順 6 から、または他の USB メモリを用意して再度手順 5 から作業してください。